

MHV Elektrikontroll OÜ

EAK poolt akrediteeritud inspekteerimisasutus I065

ELEKTRIPAIGALDISE KASUTUSELEVÕTULE EELNEV AUDIT

Protokolli nr. **MHV-24-00399** Kuupäev: **27.02.2024**

Paigaldise registreerimisnumber: **EP-0188226**

Auditi läbiviimise aeg: **26.02.2024**

Omanik	Nimi: Veroonika Puiste
	Registrikood: 47805256019
	Aadress: J. Köleri tn 23, Suure-Jaani, Suure-Jaani, Viljandi maakond
	Telefon: +372 5684 7173
	E-post: veroonikapuiste@gmail.com
Valdaja	Nimi: Veroonika Puiste
	Registrikood: 47805256019
	Aadress: J. Köleri tn 23, Suure-Jaani, Suure-Jaani, Viljandi maakond
	Telefon: +372 5684 7173
	E-post: veroonikapuiste@gmail.com

Projekteerija	Nimi: Hiko OÜ
	Registrikood: 16584821
Ehitaja	Nimi: Hiko OÜ
	Registrikood: 16584821
Kontrollmõõtmised	Mõõte-teimi labor: MHV Elektrikontroll Osaühing
	Mõõtearuande number: MA2402178

Elektripaigaldise andmed	Asukoht (aadress): Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Suure-Jaani linn, J. Köleri tn 23
	Nimetus: Elamu
	Liik: 3. liigi elektripaigaldis
	Ehitamise/renoveerimise aasta: 2024
	Liitumisdokument: Võrguleping nr. 5187350334
	Liitumispunkt/toitepunkt: Liitumiskilp
	Peakaitsemed: Kaitselüliti
	Nimivool (A): 3x25
	Nimipinge (V): 400
	Juhistiküsteem: TN-C-S
	Toitekaabel, muud parameetrid: AXPk 4G16

Auditi tulemused:

Kontrollitud osad (osised): Elamu elektripaigaldis aadressil: Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Suure-Jaani linn, J. Köleri tn 23

Hindamise alusnormid: SeOS, EVS-HD 60364 (osad 1, 4, 5, 6, 8), EVS-HD 60364-7-701, EVS-HD 60364-7-753, EVS-EN 61439 sari, EVS-EN 61140

Tähistused: *V* - vastab nõuetele, *MV* - mittevastavus, *O* - oluline puudus, *OO* - otsene oht, *X* -

nõuet ei rakendata

1	Ehitaja deklaratsioon	V	17	Elektriseadmete/install. materjalide valik	V
2	Visuaalkontrolli protokoll	V	18	Madalpingejuhistikud	V
3	Kontrollmõõtmised	V	19	Generaatorseadmed	X
4	Projektdokumentatsioon	V	20	Turvatoitesüsteemid/ EXIT valgustus	X
5	Projekti ekspertiis	X	21	Kaabelküte	V
6	Paigalduse vastavus projektile	V	22	Jaotlad ja jaoturid	V
7	Kaetud tööde aktid, joonised	V	23	Maanduspaigaldis, kaitsejuhid	V
8	Seadistustööd	X	24	Kõrgepingepaigaldise maandus	X
9	Seadmed, materjalid	V	25	Õhuliinid kuni 1000V	X
10	Käidukorraldus	X	26	Mastalajaamad	X
11	Kaitse otsepuute eest	V	27	Üle 1000V jaotlad ja alajaamad	X
12	Kaitse kaudpuute eest	V	28	Õhuliinid üle 1000V	X
13	Kaitse kuumustoime eest	V	29	Kõrgepingejuhistikud	X
14	Liigvoolukaitse	V	30	Elektromagnetiline ühilduvus	X
15	Liigpingekaitse	X	31	Muu kontrollitav osis	X
16	Välistoime arvestamine	V	32	Eripaigaldised	V

Elektromagnetilise ühilduvuse lisahindamise vajadus: Ei

Märkused:

Otsus: Elektripaigaldis või selle osa vastab kehtestatud ohutusnõuetele ja seda võib ettenähtud otstarbel kasutada

Järgmise auditi läbiviimise aeg: -

Juures viibis: Priit Pulla

Ekspert: Ado Silm, +372 5647 4425

MHV Elektrikontroll OÜ
Lääne-Viru maakond, Rakvere linn, Võidu tn 3
3232222
info@elektrikontroll.eu

Käesoleva auditi protokollil näol on tegemist õiguslikku tähendust omava digitaalse dokumendiga. Auditi dokumendid on leitavad tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve infosüsteemist: <https://jvis.ttja.ee>