

Sõiduki taustakontroll

Sõiduki põhiandmed

Päringu teostamise aeg: 14.07.2025 09:30:49

Registreerimismärk	024AUO
VIN-kood	VN1F9CVH531211549
Mark	OPEL
Mudel	MOVANO
Esmane registreerimine	18.05.2004
Kategooria	Veoauto
Kere nimetus	kaubik
Kere värvus	valge
Mootor	2463 cm ³
Mootori võimsus	73 kW
Kütus	Diislikütus
Käigukast	Manuaal
Veoskeem	-
Registreerimistunnistus	EM355009
Info	- Tehnoülevaatus on kehtiv kuni 09.2025 - Liikluskindlustus on kehtiv kuni 18.08.2025

Liikluskindlustuse andmed

Dokumendi nr	Kindlustusandja	Tüüp	Kehtiv alates	Kehtiv kuni
5778252541	AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaal	Leping	19.02.2025	18.08.2025
EST/D/007577825	AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaal	Roheline kaart	19.02.2025	18.08.2025

Tehnoülevaatuste andmed

Aeg	Ülevaatuse liik	Ülevaatuspunkt	Otsus	Kehtib kuni	Odomeetri näit
04.11.2024	Korduv	Tehnokonsult Tammiku OÜ	Tehniliselt korras	30.09.2025	474418
08.10.2024	Korraline	Tehnokonsult Tammiku OÜ	Esitada korduval ülevaatusel	07.11.2024	474052
Kokkuvõte:	Tuled, helkurid ja elektriseadmed: OLULINE VIGA: Suuna- ja ohutulelaternad: Lüliti tõrge. ohutuled Pidurisüsteem: OLULINE VIGA: Seisupiduri toimimine ja tõhusus: Pidurdustõhusus on ebapiisav.				
22.09.2023	Korduv	Tehnokonsult Tammiku OÜ	Tehniliselt korras	30.09.2024	473167
18.09.2023	Korraline	Tehnokonsult Tammiku OÜ	Esitada korduval ülevaatusel	30.10.2023	473157
Kokkuvõte:	Saasted: OLULINE VIGA: Muud keskkonnaga seotud puudused: Mistahes vedelikuleke (v.a. vesi), mis võib kujutada ohtu teistele liiklejatele või keskkonnale. jahutus Raam, kere ja sellele kinnitatavad osad: OLULINE VIGA: Kabiin, kere ja pealisehitus: Uks ei avane või ei sulgu korralikult. parem külg Pidurisüsteem: OLULINE VIGA: Seisupiduri toimimine ja tõhusus: Pidurdustõhusus on ebapiisav.				
17.09.2022	Korraline	L Tehnoülevaatus OÜ (Jõhvi)	Tehniliselt korras	30.09.2023	472183
Kokkuvõte:	Tuled, helkurid ja elektriseadmed: VÄHEOLULINE VIGA: Lähi- ja kaugtulelaternad: Reguleerimata - valgusvihi langemisnurk üle tootja ettenähtud langemisnurga.				
10.06.2021	Korraline	Tehnokonsult OÜ (Jõhvi)	Tehniliselt korras	30.06.2022	469037
Kokkuvõte:	Raam, kere ja sellele kinnitatavad osad: VÄHEOLULINE VIGA: Kabiin, kere ja pealisehitus: Kinnitus on halvenenud.				
19.06.2020	Korraline	Tehnokonsult OÜ (Jõhvi)	Tehniliselt korras	30.06.2021	467604
Kokkuvõte:	Tuled, helkurid ja elektriseadmed: VÄHEOLULINE VIGA: Piduritulelaternad: Laterna seisukord on halvenenud. S3				
27.06.2019	Korduv	PolvenAuto OÜ	Tehniliselt korras	30.06.2020	465517
26.06.2019	Korraline	PolvenAuto OÜ	Esitada korduval ülevaatusel	30.07.2019	465511
Kokkuvõte:	Pidurisüsteem: OLULINE VIGA: Seisupiduri toimimine ja tõhusus: Pidurdustõhusus on ebapiisav.				
27.08.2018	Korduv	Auto Jõhvi AS	Tehniliselt korras	30.06.2019	454627
01.08.2018	Korraline	Auto Jõhvi AS	Esitada korduval ülevaatusel	31.08.2018	454580
Kokkuvõte:	Tuled, helkurid ja elektriseadmed: VÄHEOLULINE VIGA: Lähi- ja kaugtulelaternad: Laterna seisukord on halvenenud. Identifitseerimine: OLULINE VIGA: Registreerimismärgid: Kiri puudub või on loetamatu.				
12.06.2017	Korraline	Auto Jõhvi AS	Tehniliselt korras	30.06.2018	424399
21.06.2016	Korraline	Auto Jõhvi AS	Tehniliselt korras	30.06.2017	399002

17.07.2015	Korraline	Ambriss OÜ	Tehniliselt korras	30.06.2016	365201
Kokkuvõte:	Muu varustus: VÄHEOLULINE VIGA: Tulekustuti: Puudub, ei vasta nõuetele või on kohustuslikus korras kontrollimata. Tuled, helkurid ja elektriseadmed: VÄHEOLULINE VIGA: Piduritulelaternate seisund ja toimimine: Valgusallikas on defektne või puudub. s3 ei lülitu				
25.06.2014	Korraline	PolvenAuto OÜ	Tehniliselt korras	30.06.2015	313307
Kokkuvõte:	Raam, kere ja sellele kinnitatavad osad: VÄHEOLULINE VIGA: Uksed ja ukseelukud: Uks, uksehinged, lukud või uksepost on halvenenud seisundis, lahti tulnud või puudu. uksele esineb mõlke				
06.08.2013	Korduv	E-Tehno OÜ (Kohtla-Järve)	Tehniliselt korras	30.06.2014	277830
05.08.2013	Korraline	E-Tehno OÜ (Kohtla-Järve)	Omal jõul sõitmiseks kõlbmatu		277817
Kokkuvõte:	Saasted: OLULINE VIGA: Diiselmootori heitgaaside suitsusus:: heitgaaside piirsisaldus ei vasta keskkonnaministri poolt kehtestatud nõuetele; Muu varustus: OLULINE VIGA: Lisaseadmed ja kasutustõkis:: mootorsõidukil puudub nõutav kasutustõkis; kontrollida kõik peale pidurite.				
12.07.2012	Korraline	E-Tehno OÜ (Kohtla-Järve)	Tehniliselt korras	30.06.2013	236000
02.09.2011	Korraline	Polven OÜ	Tehniliselt korras	30.06.2012	194825
Kokkuvõte:	Veermik ja vedrustus: VÄHEOLULINE VIGA: Korrosioon ja välimus:: kere korrosiooni, värvi jm. kahjustused on lubatust suuremad;				
04.08.2010	Korduv	Polven OÜ	Tehniliselt korras	30.06.2011	149524
30.07.2010	Korraline	Polven OÜ	Esitada korduvalt ülevaatusele		149394
Kokkuvõte:	Pidurisüsteem: OLULINE VIGA: Sõidupidur, rikke- ja seisupidur, aeglusti:: rikkepiduri pidurdustõhusus on lubatust väiksem;				
09.07.2009	Korraline	Ambriss OÜ	Tehniliselt korras	30.06.2010	130025
31.07.2008	Korraline	Ambriss OÜ	Tehniliselt korras	30.06.2009	111444
30.06.2007	Korraline	Ambriss OÜ	Tehniliselt korras	30.06.2008	85918
Kokkuvõte:	Muu varustus: VÄHEOLULINE VIGA: Lisaseadmed ja kasutustõkis:: tulekustuti on kontrollimata;				

Tehnilised detailandmed

Esmase registreerimine	18.05.2004
Eestis registreerimine	19.04.2005
Registreeritud Eestis kasutatuna, päritoluriik	Saksamaa
Kategooria	Veoauto
Kategooria tähis	N1
Kere nimetus	kaubik
Kere värvus	valge
Mitmevärviline	Ei
Mootori töömaht	2463 cm ³
Mootori võimsus	73 kW
Kütus	Diislikütus
Kütuse kombinatsioon	Ühekütuseline (mono fuel)
Käigukast	Manuaal
Veoskeem	-
Mootori mudel	G9UA7
Suurim kiirus	135
Kiiruse piirang	-
Registreerimistunnistus	EM355009

Mõõtmed

Pikkus	5399 mm
Laius	1990 mm
Kõrgus	2496 mm
Rööbe	-

Massid

Täismass	3500 kg
Registrimass	3500 kg
Tühimass	1954 kg
Kandevõime	1546 kg
Piduritega haagise lubatud mass	2000 kg
Piduriteta haagise lubatud mass	750 kg
Autorongi mass	5500 kg
Lubatud koormus haakeseadmele	80 kg

Keskkond

Heitmenorm	-
CO2 (NEDC)	-
CO2 (WLTP)	-
Seisumüra	-
Sõidumüra	-

Kütusekulu

Linnas	-
Maanteel	-
Keskmine (NEDC)	-
Keskmine (WLTP)	-

Muud andmed

VIN-koodi asukoht	-
Valmistaja andmesildi asukoht	-
Uksi	4
Istekohti	3
Modifikatsioon	-
Tüüp	F9
Variant	-
Versioon	-
Tüübikinnituse nr.	-
Keretüüp	-
Märkused	-

Teljed ja rehvid

Telgede arv	2
Rattaid	4
Telgede vahe(d) ehk baas(id)	3578 mm

Teljed	Rehvid	Lubatud suurim teljekoormus	Registri teljekoormus	Juhttelg	Veotelg
1.telg	215/65 R16C 112/110R 205/75 R16C 110/108R	1850 kg	1850 kg	-	-
2.telg	215/65 R16C 112/110R 205/75 R16C 110/108R	2060 kg	2060 kg	-	-

Sõidukiga tehtud toimingud

Kuupäev	Toiming
24.05.2021	Registreerimistunnistuse väljastamine
24.05.2021	Registreerimistunnistuse vahetus
03.08.2018	Duplikaatmärgi väljastamine
04.06.2010	Omanikuvahetus
19.04.2005	Registreerimine Eestis
07.04.2005	Registreerimiseelne nõuete kontroll