

Sõiduki taustakontroll

Sõiduki põhiandmed

Päringu teostamise aeg: 27.08.2025 13:59:21

Registreerimismärk	477BDD
VIN-kood	WV1ZZZ2EZ76011516
Mark	VOLKSWAGEN
Mudel	CRAFTER
Esmane registreerimine	14.08.2006
Kategooria	Veoauto
Kere nimetus	kaubik
Kere värvus	valge
Mootor	2461 cm ³
Mootori võimsus	80 kW
Kütus	Diislikütus
Käigukast	Manuaal
Veoskeem	Tagavedu
Registreerimistunnistus	EM107551
Info	- Sõidukil on käsutamise keelumärge - Sõidukil puudub kehtiv tehnoülevaatus - Liikluskindlustuse leping puudub

Piirangud

Käsutamiskeeld/Tagaotsimine

Seadmise kuupäev	Piirangu seadja	Lisainfo
11.03.2024	MAKSU- JA TOLLIAMET (13-2.6/007270)	
06.02.2025	KÜLLIKE MITT, ajutine pankrotihaldur (2-24-17674)	

Tehnoülevaatuste andmed

Aeg	Ülevaatuse liik	Ülevaatuspunkt	Otsus	Kehtib kuni	Odomeetri näit
12.10.2023	Korraline	A-Ülevaatus OÜ (Leola)	Esitada korduvalt ülevaatusse	11.11.2023	339319
Kokkuvõte:	Muu varustus: OLULINE VIGA: Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESC): Süsteemi rikkeindikaator näitab mis tahes riket süsteemis. Veermik ja vedrustus: VÄHEOLULINE VIGA: Vedrustus.: Stabilisaatori puksil või kuulliigendis esineb lõtkusid. Taga parem stabilisaatorvarda puks				
05.11.2022	Korraline	A-Ülevaatus OÜ (Raua)	Tehniliselt korras	30.09.2023	338716
Kokkuvõte:	Muu varustus: VÄHEOLULINE VIGA: Tulekustuti: Puudub, ei vasta nõuetele või on kohustuslikus korras kontrollimata. Kontrollimata				
22.09.2021	Korraline	Amserv Viljandi	Tehniliselt korras	30.09.2022	321700
20.04.2020	Korduv	A-Ülevaatus OÜ (Raua)	Tehniliselt korras	30.04.2021	319525
14.04.2020	Korraline	A-Ülevaatus OÜ (Raua)	Esitada korduvalt ülevaatusse	14.05.2020	319420
Kokkuvõte:	Saasted: OLULINE VIGA: Muud keskkonnaga seotud puudused: Mistahes vedelikuleke (v.a. vesi), mis võib kujutada ohtu teistele liiklejatele või keskkonnale. mootori õli Raam, kere ja sellele kinnitatavad osad: OLULINE VIGA: Kabiin, kere ja pealisehitus: Uks ei avane või ei sulgu korralikult. tagumine külje uks ei avane väljast(link puudu) Tuled, helkurid ja elektriseadmed: OLULINE VIGA: Esimesed ja tagumised udutulelaternad.: Valgusallikas on defektne või puudub (latern koosneb üksikust udutule valgusallikast võimistmest udutule valgusallikast koosneval lateral on üle 1/3 valgusallikatest defektsed). tagumine Juhtimiseseade: OLULINE VIGA: Mehaaniline seisund: Liigend on kulunud. välimised roori otsad Pidurisüsteem: OLULINE VIGA: Seisupiduri toimimine ja tõhusus: Pidurdustõhusus on ebapiisav.				
05.11.2018	Korraline	A-Ülevaatus OÜ (Leola)	Tehniliselt korras	30.09.2019	302484
Kokkuvõte:	Muu varustus: VÄHEOLULINE VIGA: Tulekustuti: Puudub, ei vasta nõuetele või on kohustuslikus korras kontrollimata. Tuled, helkurid ja elektriseadmed: VÄHEOLULINE VIGA: Esimesed ja tagumised udutulelaternad.: Laterna seisukord on halvenenud. Tagumine udutuli Nähtavus: VÄHEOLULINE VIGA: Aknaklaasi tõstukid: Tõstukiga ei ole võimalik akent avada või sulgeda.				
16.09.2017	Korraline	Targa OÜ (Kadaka tee)	Tehniliselt korras	30.09.2018	291944
Kokkuvõte:	Veermik ja vedrustus: VÄHEOLULINE VIGA: Vedrustus.: Stabilisaatori puksil või kuulliigendis esineb lõtkusid. Tuled, helkurid ja elektriseadmed: VÄHEOLULINE VIGA: Lähi- ja kaugtulelaternad: Lähitulelatern on reguleerimata (valgusvihi langemis-nurk erineb kuni 1/3 võrra tootja poolt ettenähtust).				
14.12.2016	Korraline	Targa OÜ (Kadaka tee)	Tehniliselt korras	30.09.2017	281575
Kokkuvõte:	Muu varustus: VÄHEOLULINE VIGA: Tulekustuti: Puudub, ei vasta nõuetele või on kohustuslikus korras kontrollimata. KONTROLLIMATA				

	Veermik ja vedrustus: VÄHEOLULINE VIGA: Vedrud ja stabilisaator: Stabilisaatori puksil või kuulliigendis ülemäärane lõtk. Tuled, helkurid ja elektriseadmed: VÄHEOLULINE VIGA: Piduritulelaternate seisund ja toimimine: Hajutiklaas on defektne või puudub.				
03.10.2011	Korraline	A-Ülevaatus OÜ (Pelgulinna)	Tehniliselt korras	30.09.2012	244830
01.12.2010	Korraline	Tehnokuller AS (Papiniidu)	Tehniliselt korras	30.09.2011	219614

Tehnilised detailandmed

Esmane registreerimine	14.08.2006
Eestis registreerimine	01.12.2010
Registreeritud Eestis kasutatuna, päritoluriik	Saksamaa
Kategooria	Veoauto
Kategooria tähis	N1
Kere nimetus	kaubik
Kere värvus	valge
Mitmevärviline	Ei
Mootori töömaht	2461 cm ³
Mootori võimsus	80 kW
Kütus	Diislikütus
Kütuse kombinatsioon	Ühekütuseline (mono fuel)
Käigukast	Manuaal
Veoskeem	Tagavedu
Mootori mudel	BJK
Suurim kiirus	145
Kiiruse piirang	-
Registreerimistunnistus	EM107551

Mõõtmed

Pikkus	5910 mm
Laius	1993 mm
Kõrgus	2725 mm
Rööbe	-

Massid

Täismass	3500 kg
Registrimass	3500 kg
Tühimass	2065 kg
Kandevõime	1435 kg
Piduritega haagise lubatud mass	2000 kg
Piduriteta haagise lubatud mass	750 kg
Autorongi mass	5500 kg
Lubatud koormus haakeseadmele	100 kg

Keskkond

Heitmenorm	EURO 4
CO2 (NEDC)	-
CO2 (WLTP)	-
Seisumüra	81 dB
Sõidumüra	77 dB

Kütusekulu

Linnas	-
Maanteel	-
Keskmine (NEDC)	-
Keskmine (WLTP)	-

Muud andmed

VIN-koodi asukoht	mootoriruumi tagapaneelil keskel
Valmistaja andmesildi asukoht	juhiistme juures
Uksi	4
Istekohti	3
Modifikatsioon	-
Tüüp	2EKE2
Variant	-
Versioon	-
Tüübikinnituse nr.	-
Keretüüp	BB
Märkused	-

Teljed ja rehvid

Telgede arv	2
Rattaid	4
Telgede vahe(d) ehk baas(id)	3665 mm
Telikute arv	0

Teljed	Rehvid	Lubatud suurim teljekoormus	Registri teljekoormus	Juhttelg	Veotelg
1.telg	225/75 R16C 104R 235/65 R16C 235/60 R17C 104R	1800 kg	1800 kg	Jah	-
2.telg	225/75 R16C 113R 235/65 R16C 235/60 R17C 113R	2250 kg	2250 kg	-	Jah

Sõidukiga tehtud toimingud

Kuupäev	Toiming
16.04.2020	Registreerimistunnistuse väljastamine
16.04.2020	Kasutajate muutmine
22.03.2019	Registreerimistunnistuse väljastamine
22.03.2019	Omanikuvahetus
29.09.2017	Omanikuvahetus
14.12.2016	Registrikande taastamine ülevaatuse alusel
14.12.2016	Omanikuvahetus
31.05.2016	Registreerimistunnistuse väljastamine
31.05.2016	Kasutajate muutmine
07.11.2015	Registrikande peatamine
03.02.2014	Ajutine registrist kustutamine
23.01.2013	Duplikaatmärgi väljastamine
05.11.2011	Omanikuvahetus
28.01.2011	Omanikuvahetus
01.12.2010	Registreerimine Eestis, Registrimärgi väljastamine
01.12.2010	Registreerimiseelne nõuete kontroll