

Sõiduki taustakontroll

Sõiduki põhiandmed

Päringu teostamise aeg: 27.08.2025 14:03:04

Registreerimismärk	996BRZ
VIN-kood	WF0XXXTTFX9R33066
Mark	FORD
Mudel	TRANSIT / TOURNEO
Esmane registreerimine	27.08.2009
Kategooria	Veoauto
Kere nimetus	kaubik
Kere värvus	sinine
Mootor	2198 cm ³
Mootori võimsus	85 kW
Kütus	Diislikütus
Käigukast	Manuaal
Veoskeem	Esivedu
Registreerimistunnistus	EN009527
Info	- Sõidukil on käsutamise keelumärge - Sõidukil puudub kehtiv tehnoülevaatus - Liikluskindlustuse leping puudub

Piirangud

Käsutamiskeeld/Tagaotsimine

Seadmise kuupäev	Piirangu seadja	Lisainfo
11.03.2024	MAKSU- JA TOLLIAMET (13-2.6/007270)	
06.02.2025	KÜLLIKE MITT, ajutine pankrotihaldur (2-24-17674)	

Tehnoülevaatuste andmed

Aeg	Ülevaatuse liik	Ülevaatuspunkt	Otsus	Kehtib kuni	Odomeetri näit
16.12.2023	Korraline	A-Ülevaatus OÜ (Leola)	Tehniliselt korras	31.12.2024	250509
12.08.2021	Korraline	Amserv Viljandi	Tehniliselt korras	31.08.2022	250435
Kokkuvõte:	Raam, kere ja sellele kinnitatavad osad: VÄHEOLULINE VIGA: Raam, kere ja sellele kinnitatavad osad: Tolmukaitse on halvenenud seisukorras. PAREM VÄLIMINE VEOVÕLLI KUMM Tuled, helkurid ja elektriseadmed: VÄHEOLULINE VIGA: Ääretulelaternad ning päevatulelaternad: Ääretule valgusallikas on defektne või puudub (mitmest ääretule valgusallikast koosneval laternal on üle 1/3 valgusallikatest defektsed). ESIMENE VASAK				
12.08.2020	Korraline	Amserv Viljandi	Tehniliselt korras	31.08.2021	240014
02.08.2019	Korraline	A-Ülevaatus OÜ (Leola)	Tehniliselt korras	31.08.2020	235229
Kokkuvõte:	Muu varustus: VÄHEOLULINE VIGA: Ohukolmnurk: Puudub või ei vasta nõuetele.				
19.09.2018	Korduv	Rael OÜ (Leola)	Tehniliselt korras	31.08.2019	214721
Kokkuvõte:	Raam, kere ja sellele kinnitatavad osad: VÄHEOLULINE VIGA: Raam, kere ja sellele kinnitatavad osad: Tolmukaitse on halvenenud seisukorras. esisilla pooltelje parem välimine porikumm				
17.08.2018	Korraline	Rael OÜ (Leola)	Esitada korduvalt ülevaatussele	30.09.2018	211416
Kokkuvõte:	Muu varustus: VÄHEOLULINE VIGA: Ratta tõkiskingad: Puuduvad või on valede mõõtmetega. Puuduvad Raam, kere ja sellele kinnitatavad osad: OLULINE VIGA: Raam, kere ja sellele kinnitatavad osad: Konstruktsiooni kandevelement on kahjustunud. Parema küljekarp läbiva roostega Tuled, helkurid ja elektriseadmed: OLULINE VIGA: Tagumise registreerimismärgitule latern.: Registreerimismärk on täielikult valgustamata. Pidurisüsteem: OLULINE VIGA: Seisupiduri toimimine ja tõhusus: Pidurdustõhusus on ebapiisav.				
25.10.2017	Korraline	Amserv Viljandi	Tehniliselt korras	31.08.2018	194921
Kokkuvõte:	Tuled, helkurid ja elektriseadmed: VÄHEOLULINE VIGA: Piduritulelaternad: Valgusallikas on defektne või puudub (tuli koosneb mitmest valgusallikast; LED valgusallika puhul töötab vähemalt 1/3). LISATULI				
06.09.2017	Korraline	Rael AS (Leola)	Esitada korduvalt ülevaatussele	06.10.2017	190312
Kokkuvõte:	Muu varustus: VÄHEOLULINE VIGA: Ratta tõkiskingad: Puuduvad või on valede mõõtmetega. Veermik ja vedrustus: VÄHEOLULINE VIGA: Vedrustus.: Stabilisaatori puksil või kuulliigendis esineb lõtkusid. esisilla stabilisaatori varda otsa kinnitus(kondid) Tuled, helkurid ja elektriseadmed: VÄHEOLULINE VIGA: Tagumise registreerimismärgitule latern.: Valgusallikas on defektne või puudub (tuli koosneb mitmest valgusallikast). parem numbrituli Pidurisüsteem: OLULINE VIGA: Seisupiduri toimimine ja tõhusus: Pidurdustõhusus on ebapiisav. ei toimi				
02.05.2016	Korraline	Amserv Viljandi	Tehniliselt korras	31.08.2017	134360

Tehnilised detailandmed

Esmane registreerimine	27.08.2009
Eestis registreerimine	29.04.2016
Registreeritud Eestis kasutatuna, päritoluriik	Saksamaa
Kategooria	Veoauto
Kategooria tähis	N1
Kere nimetus	kaubik
Kere värvus	sinine
Mitmevärviline	Ei
Mootori töömaht	2198 cm ³
Mootori võimsus	85 kW
Kütus	Diislikütus
Kütuse kombinatsioon	Ühekütuseline (mono fuel)
Käigukast	Manuaal
Veoskeem	Esivedu
Mootori mudel	SRFB
Suurim kiirus	152
Kiiruse piirang	-
Registreerimistunnistus	EN009527

Mõõtmed

Pikkus	5230 mm
Laius	1974 mm
Kõrgus	2545 mm
Rööbe	-

Massid

Täismass	3000 kg
Registrimass	3000 kg
Tühimass	1843 kg
Kandevõime	1157 kg
Piduritega haagise lubatud mass	2800 kg
Piduriteta haagise lubatud mass	750 kg
Autorongi mass	5200 kg
Lubatud koormus haakeseadmele	112 kg

Keskkond

Heitmenorm	EURO 4
CO2 (NEDC)	-
CO2 (WLTP)	-
Seisumüra	-
Sõidumüra	-

Kütusekulu

Linnas	-
Maanteel	-
Keskmine (NEDC)	-
Keskmine (WLTP)	-

Muud andmed

VIN-koodi asukoht	parempoolses esiratta koopas
Valmistaja andmesildi asukoht	parempoolse esiukse tagapostil
Uksi	4
Istekohti	3
Modifikatsioon	-
Tüüp	FAF6
Variant	-
Versioon	-
Tüübikinnituse nr.	-
Keretüüp	-
Märkused	-

Teljed ja rehvid

Telgede arv	2
Rattaid	4
Telgede vahe(d) ehk baas(id)	3300 mm
Telikute arv	0

Teljed	Rehvid	Lubatud suurim teljekoormus	Registri teljekoormus	Juhttelg	Veotelg
1.telg	195/70 R15C 104/102R	1600 kg	1600 kg	Jah	Jah
2.telg	195/70 R15C 104/102R	1760 kg	1760 kg	-	-

Sõidukiga tehtud toimingud

Kuupäev	Toiming
23.12.2022	Registreerimistunnistuse väljastamine
21.12.2022	Omanikuvahetus
30.11.2022	Ajutise kustutamise lõpetamine
06.05.2022	Ajutise kustutamise tähtaja muutmine
26.11.2021	Ajutise kustutamise tähtaja muutmine
12.09.2021	Ajutine registrist kustutamine
12.08.2021	Ajutise kustutamise lõpetamine
25.05.2021	Ajutine registrist kustutamine
03.08.2020	Registreerimistunnistuse väljastamine
01.08.2020	Reg.tunnistuse vahetus
27.02.2020	Ajutise kustutamise lõpetamine
06.01.2020	Ajutine registrist kustutamine
07.12.2019	Ajutise kustutamise lõpetamine
07.12.2019	Ajutine registrist kustutamine
07.12.2019	Ajutise kustutamise lõpetamine
15.11.2019	Ajutine registrist kustutamine
22.04.2019	Registreerimistunnistuse väljastamine
22.04.2019	Omanikuvahetus
29.04.2016	Numbrimärk, Registreerimine Eestis
02.09.2015	Registreerimiseelne nõuete kontroll