

Teilmuse nr	4022679	Mehaanik	M14 T249	Kuupäev	11.06.2026
Auto mark	FUVA8	Tehasetähis	ME 021 F90	Reg. nr	30FKOX
Ehtusaasta	2021	Vilmane hooldus	24.10.2023	Labisõit	244119

Korras	Ei ole korras	Märkused
--------	---------------	----------

Mootoriruum		
-mootoriõli tase	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-mootoriõli lekkes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-mootorimüra / vibratsioon / vaakum-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-rõhmad (v.a hammastriim)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-rõõlivõimendi süsteemi korrasolek	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-jahutusvedeliku tasapind	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-jahutusvedeliku külmakindlus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-jahutusvedeliku lekkes / voolikud	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-pidurivedeliku tasapind / vee sisaldus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-12 v aku seisukord	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Veermik ja veojõulikeanne		
-eesilla vedrud (v.a õhkvedrustus) ja liigendid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-eesilla puksid, laagrid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-eesilla amortisaatorite lekkes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-eesilla stabiilisaator, otsavardad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-sõiduri toimimine	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-piduri klotsid (ka paksum)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-piduri ketad (ka paksum)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-piduri voolikud, torud	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-seisupiduri töötamine	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-mittetöölokeeruvate pidurite (ABS) korrasolek	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-rehvide seisukord	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-rehvide mustri sügavus mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-rehvirõhk	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-tagavararatas / rehviparandus kmpi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-vargusvastased poldid + võti (olemasolul)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-käigukasti lekkes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-esi- ja tagasilla lekkes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-veovõlliide porikatted	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-vällalaskes süsteem (kinnitus,lekkes,müra)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-kere alt (põhjakaitseid, torud, kerem, jäljed)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Klaasipesu süsteem		
-klaasipuhastite seisukord	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-klaasipuhastite töö (eri režiimid)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-klaasipesu düüsid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-tulipesuriti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

EV 9 EP 3 TV 3 TP 2
EV 9 EP 3 TV 3 TP 2
EV EP TV TP

2005 E5