


Märkused	Korras	Ei ole korras	
Välisvalgustus kontrollida funktsiooni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Esilaternate seadistuse/kõrguse kontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Elektrooniline veamälu väljatrukk	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Kere

uste lukusilindrite töö (ka luuk)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-keskukustus (kõikide võtmete juhtimine)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-alarmi töö	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
-esiklaas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-uste ja tagaklaasid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-katuseluugi töö	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-parkimisabi süsteemi töö	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-kerevigastused (märkida allolevale joonisele)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Salong

-istmete reguleerimine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-istmesoojendused, -ventilatsioon, -massaaž	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-turvavööd (seisukord, lukustite töötamine)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-siseposiitrid, katted, armatuurid (seisukord)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. ISTME VÄHK KAFIIN
-topsihooldjad, tuhatoos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-tuulutuskanalid, kindalaegas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-raadio, navi süst. autotelefon, bluetooth	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-sigaretisüütaja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-kliima- / soojendusüsteem (töö, valgustus, jahutamine)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. NÄGEMISE TÄHTSUS!
-istumenev sisepiegel ja välispeeglite reguleerimine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-klaasitõstukid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-MF rool, roolisoojendus	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
-tööriistad, ohukolmnurk, apteek (aegumine)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-tulekustuti (aegumine)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



X - värvi vigastus  
 XO - värvi ja kere vigastus  
 M - mõik  
 K - kraabitud  
 R - rooste

Käesolevas aktis on antud hinnang sõiduki tehnilise seisundile fikseeritud operatsioonide loetelu järgi läbiviidud kontrolli tulemusena.

Ettevõtte ei vastuta varjatud ja käesoleva akti operatsioonide loetelus mitte sisalduvate tehniliste probleemide, samuti sõiduki edaspidisel kasutamisel tekkivate võimalike rikete eest.

Lisamärkused:

Ülevaatuse teostanud mehhaaniku allkiri: \_\_\_\_\_  
 Olen tutvunud ja teadlik auto tehnilisest seisukorrast (kliendi nimi ja allkiri)